

PELLENC gezogene Traubenerntemaschine

Type: 8035, 8050

Wartungstipps für eine ordnungsgemäße Wartung:

- Alle 500 Stunden den Rücklaufilter und das Hydrauliköl HV68 wechseln
- Transportbänder entspannen
- Alle anderen Teile sind je nach Verschleiß zu wechseln

Diese Informationen sind auch in der Betriebsanleitung nachzulesen.

Für Fragen steht Ihnen unser Werkstattleiter Christian Kühner unter 02954 30500 oder per E-Mail landmaschinen@hammerschmied.at gerne zur Verfügung.