

## PELLENC gezogene Traubenerntemaschine

Type: 3050

Wartungstipps für eine ordnungsgemäße Wartung:

- Alle 250 Stunden den Ansaugfilter, das Hydrauliköl HV68 und den Rücklauffilter 06205 wechseln
- Alle anderen Teile sind je nach Verschleiß zu wechseln

Diese Informationen sind auch in der Betriebsanleitung nachzulesen.

Für Fragen steht Ihnen unser Werkstattleiter Christian Kühner unter 02954 30500 oder per E-Mail [landmaschinen@hammerschmied.at](mailto:landmaschinen@hammerschmied.at) gerne zur Verfügung.