

## PELLENC gezogene Traubenerntemaschine

Type: 8090

Wartungstipps für eine ordnungsgemäße Wartung:

- Alle 500 Stunden den Rücklaufilter und das Hydrauliköl HV68 wechseln
- Transportbänder entspannen
- Alle anderen Teile sind je nach Verschleiß zu wechseln

Nach der Endreinigung, im Zuge der Saisonwartung, ist vorgesehen das Sortiertischgetriebe zu schmieren. Dazu soll das Sortiertischgetriebe auf Betriebstemperatur gebracht werden und mit Fett (Zimmertemperatur) geschmiert werden.

Diese Informationen sind auch in der Betriebsanleitung nachzulesen.

Für Fragen steht Ihnen unser Werkstatteleiter Christian Kühner unter 02954 30500 oder per E-Mail [landmaschinen@hammerschmied.at](mailto:landmaschinen@hammerschmied.at) gerne zur Verfügung.