

## PELLENC gezogene Traubenerntemaschine Grapes' Line

Type: 60, 70 SP2, 80 SP2

Wartungstipps für eine ordnungsgemäße Wartung:

- Alle 500 Stunden den Rücklaufilter und das Hydrauliköl HV68 wechseln
- Transportbänder entspannen
- Alle anderen Teile sind je nach Verschleiß zu wechseln

Diese Informationen sind auch in der Betriebsanleitung nachzulesen.

Für Fragen steht Ihnen unser Werkstattleiter Christian Kühner unter 02954 30500 oder per E-Mail [landmaschinen@hammerschmied.at](mailto:landmaschinen@hammerschmied.at) gerne zur Verfügung.